

WSB-3、3A、3C白度计

符合国家一级白度计要求

用途概述

主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量，可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。

产品特点

- 微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口，可接微型打印机。
- 数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示，迅速稳定的响应，免维护可靠运行。
- 卓越的测色性能，极其准确。采用计算机辅助设计，简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度。
- 采用经修正的滤色系统，仪器的总体光谱特性完全符合CIE标准观察员响应曲线，能准确地获得ISO白度。
- 高度的稳定性和复现性，完全消除系统漂移误差，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求。
- 采有进口优质原装器件，高效率、低功耗电路，合理、简洁的光路设计，可靠性好。

技术指标

型 号	WSB-3白度计	WSB-3A白度计	WSB-3C荧光白度计
白度表示	R457蓝光白度、不透明度	R457蓝光白度、不透明度	R457蓝光白度、荧光白度、本底白度、荧光增白量、不透明度
照测条件	0/d	d/0	d/0
测量范围	0~120	0~120	0~150
最小示值	0.01		
示值误差	≤±2.5		
重复性	≤0.2		
零点漂移	≤±0.1		
特 点	微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据存储和查询功能、全自动校准、配有RS232数据通讯接口、可接打印机		

WSB-2A 白度计

符合国家一级白度计要求

用途概述

主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量，可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。

产品特点

- 微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口，可接微型打印机。
- 数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示，迅速稳定的响应，免维护可靠运行。
- 卓越的测色性能，极其准确。采用计算机辅助设计，简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度。
- 采用经修正的滤色系统，仪器的总体光谱特性完全符合CIE标准观察员响应曲线，能准确地获得ISO白度。
- 高度的稳定性和复现性，完全消除系统漂移误差，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求。
- 采有进口优质原装器件，高效率、低损耗电路，合理、简洁的光路设计，可靠性好。

技术指标

测量范围	0 ~ 120	照测条件	45/0
光 源	D65光源	显示方式	LCD液晶背光显示器
白度表示	R457蓝光白度	最小示值	0.01
测量孔径	f30	零点漂移	≤±0.1
示值误差	≤±2.5	重复性	≤0.2
供电电源	AC 220V/50Hz 35W	外型尺寸	325×265×280mm
产品特点	微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、全自动校准、配有RS232数据通讯接口、可接打印机		